

JPI-8S-1-2023 第1刷の正誤表（配管維持規格）

（2024年8月30日）

頁	該当箇所	誤	正
P23	— サポートなどの取付部	（事例 400, 401 ）	（事例 400）
P34	— 軸直角変位	（事例 411, 412 ,413）	（事例 411,413）
P47	シューサポート部等の保護板取付方法	（事例 364,400, 401 ,402）	（事例 364,400,402）
P121	（事例116）	石連事故事例報告書 保安 No. 1	石連事故事例報告書 保安 No. 1 195
P148	（事例374）	石連事故事例報告書 保安 No. 1017	石連事故事例報告書 保安 No. 1017 1020
P150	（事例403）	石連事故事例報告書 保安 No. 1017	石連事故事例報告書 保安 No. 1017 1021
P153	（事例424）	石連事故事例報告書 保安 No. 1025	石連事故事例報告書 保安 No. 1025 1066
P150	（事例401）	削除（事例400と重複のため）	
P151	（事例412）	削除（事例411と重複のため）	