(回転機維持規格・共通編)

| (20 | 006年12月25日) | | |
|------------|-----------------------------|---|--|
| 頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
| P1 | 開放検査 | 検査・評価する。 | 検査し評価する。 |
| P2 | 故障率 3.平均故障率 | $(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} t_1^{t_2} \lambda(t) dt$ | $(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} = \frac{t_2}{t_1} (t) dt$ |
| P 3 | 上から3行目 | 試験・計測・警報 | 試験・測定・警報 |
| Р5 | 1.1 b) 1行目 | 目視点検・寸法計測・肉厚測定 | 目視点検・寸法 <mark>測定</mark> ・肉厚測定 |
| P9 | 上から6行目及び8行目 | 感知 (2箇所) | 検知 |
| Р9 | 下から2行目 | 温度、臭気、外観 | 温度、臭い、外観 |
| P10 | 2.2.1 a) タイトル | 外観及び臭気 | 外観及び臭い |
| P10 | 下から6行目 | 触手 | 触診 |
| | 下から3行目~5行目 | 振動モード (3箇所) | 振動パラメータ |
| P11 | 図3のタイトル | 振動の3種類の感度範囲 | 振動パラメータの3種類の感度範囲 |
| D10 | オイルホイップ゜ 流体ホイップ゜ | 回転部と静止部との接触時の | ・すべり軸受の摩擦力 |
| P13 | の原因 | 乾性摩擦 | ・水封細隙部の流体力 |
| P13 | オイルホイップ 流体ホイップ | 2005.12.15 の正誤表にて軌跡 f。 1 を f。 V に修正するとしたが、元のまま「軌跡 f。 1 (反時計方向)」とする。 | |
| | 乾性摩擦によるふれまわ | 軌跡 f ₀ / | 軌跡 f _o ✓ |
| P13 | り(フリクションホイップ) | (反時計方向) | (時計方向) |
| P15 | 2.2.2 b) 寸法検査 | 機器の使用による構成部品 を各種計 測器を用いて計測する。 | 機器の 使用による 構成部品 を各種 <mark>測</mark> 定器を用いて <mark>測定</mark> する。 |
| P16 | 4.2.1 の表中 "水分の概要" | 計測 | 測定 |
| | "項目" | 全酸化 | 全酸価 |
| | "RBOT の概要" | ASTM D2272 | JIS K 2514 |
| | 4.2.2 a) 1 行目 | の数を計測し | の数を <mark>測定</mark> し |
| P17 | 4.3 潤滑油中の摩耗粉分 析 | 観測 | 観察 |
| P17 | 4.3.2.1 摩耗粒子の分類 | 写真 4.3.2 a) ~ n) | 写真 4.3.2 a) ~ o) |
| P21 | 5.1.1 d) ኇ ፞ イヤフラムカップ ሀンク ፞ | 金属板(SNMC8)の弾性変形 | 金属板の弾性変形 |
| P21 | 表 4 | | 不具合検出方法と周期の欄を入替える |
| | | 不具合検出方法 | 故障・不具合時の現象 |
| | | 開放検査(4箇所) | 削除 |
| P22 | ⊠ 5 | 図中の " A " | "YES" |
| P23 | 表 5 ルーキング "損傷形態" | 軌道に転勤体 | 軌道に転 <mark>動</mark> 体 |
| | | | |

| P24 | 表 5 圧痕 "損傷形態" | 軌道面 ・転勤体 | 動道面・転 <mark>動</mark> 体 |
|-----|----------------------|----------|------------------------|
| 121 | 焼付 "損傷形態" | 転動部 | 転動面 |
| | 打痕 " 対策 " | プレス庄入 | プレス <mark>圧</mark> 入 |
| | 異常摩耗 "原因" | 異物進入 | 異物 <mark>侵</mark> 入 |
| | 異常摩耗 "損傷形態" | フレッチング | フレッ <mark>ティ</mark> ング |
| | 異常摩耗 "原因""対 策" | 締めしろ | 締め <mark>代</mark> |

(回転機維持規格・付属書A、第1章 遠心ポンプ)

| P38 | 4) 重要度による管理区分 | 、第二部 個別機種編の 表 4 | 、第 部 <mark>機種別編の各表 4</mark> |
|-----|---|---|---|
| P47 | 表題 | 個別機種編 | 機種別偏 |
| P47 | 1. 適用範囲 | 本編は石油精製事業所において使用されるプロセス用(API-610準拠で設計製作された可燃液及び毒性液サービス用)横型遠心ポンプの設備維持管理において主として保守及び日常監視について適用する。ただし、シールレスポンプなどの特殊なものは除く。 | 本編は石油精製事業所において使用されるプロセス用(API-610準拠で設計製作された可燃液及び毒性液サービス用)横型遠心ポンプの設備維持管理において主として保守及び日常監視について適用する。ただし、シールレスポンプなどの特殊なものは除く。 |
| | 2.の 2 行目 | 、石油業界で一般に用いる | 、石油業界で一般 <mark>的</mark> に用いる |
| | 2.の3行目 | …に代表的なポンプの構造を… | …に代表的な <mark>遠心</mark> ポンプの構造を… |
| | 3. 管理対象部位 | ポンプの保全管理を行う上で必要な管理部位(単位)を 表 3に示す。 | 遠心ポンプの保全管理をする上で必要な管理部位(単位)を表3に示す。 なお、表3に記載されていない管理部位については適用範囲外とする。 |
| P48 | 4. 管理部位ごとの標準的な保全形態 | 石油精製事業所において使用される回転機の多くは、種々の状態監視を適用することにより部位(部品)ごとの劣化・不具合状況を把握できる。その一例を表4に示す。 なお、個別の保全形態と周期の設定(付属者A 重要度分類参照)は機器の重要度、危険度、運転時間、設置環境、部品の寿命及び過去の分解状況・実績などを考慮して最終的に決定される。ただし、法規などにより定められた検査についてはこの限りではない。 | 石油精製事業所において使用される回転機の多くは、種々の状態監視を適用することにより部位(部品)ごとの劣化損傷状況を把握できる。そのため、各管理部位(単位)ごとに保全形態を定めて管理することにより、信頼性の確保と経済性を両立させる合理的な保全となる。ただし、法規などにより定められた検査についてはこの限りではない。標準的な遠心ポンプの保全形態と周期を表4に示す。 なお、保全形態と周期の設定はRBMなどの手法を用い、過去の分解検査の状況・実績、損傷時の影響度などを考慮して最終的に決定される。 |
| P48 | = 4 | LEG TO A MULTIN | |
| | 表 4 | 故障・不具合検出方法 | 故障・不具合 <mark>時の現象</mark> |
| | 表4 周期の欄を保全形態の次に移動 | 破障・不具合検出方法 保全形態 故障・不具合 周期 検出方法 | は障・不具合時の現象 保全形態 周期 故障・不具合 時の現象 |
| | 表4 周期の欄を保全形態の | 保全形態 故障・不具合 周期 | 保全形態 周期 故障・不具合 |
| | 表4 周期の欄を保全形態の 次に移動 表4 "故障・不具合時の現 | 保全形態 故障・不具合 周期 検出方法 | 保全形態 周期 故障・不具合 時の現象 |
| | 表4 周期の欄を保全形態の次に移動表4 "故障・不具合時の現象"「ロータ」 | 保全形態 故障・不具合 周期 検出方法 振動診断、異音、性能確認 | 保全形態 周期 故障・不具合 時の現象 振動増大、異音、性能低下 |
| | 表4周期の欄を保全形態の次に移動表4"故障・不具合時の現象"「ロータ」同「ケーシング」 | 保全形態 故障・不具合 周期 検出方法 周期 検出方法 振動診断、異音、性能確認 漏洩、異音、(²) 肉厚測定、性能確認 振動診断、潤滑油汚れ確認、異音、温度、 | 保全形態 周期 故障・不具合 時の現象 振動増大、異音、性能低下 漏洩、異音、減肉(²)、性能低下 振動増大、潤滑油の汚れ、異音、温度 |
| | 表4周期の欄を保全形態の次に移動表4"故障・不具合時の現象"「ロータ」同「ケーシング」同「軸受」 | 保全形態 故障・不具合 周期 検出方法 振動診断、異音、性能確認 漏洩、異音、(²)肉厚測定、性能確認 振動診断、潤滑油汚れ確認、異音、温度、触手 | 保全形態 周期 故障・不具合 時の現象 振動増大、異音、性能低下 漏洩、異音、減肉(²)、性能低下 振動増大、潤滑油の汚れ、異音、温度上昇 漏洩、異音、臭い 漏洩、異音、温度上昇、臭い |
| | 表4 周期の欄を保全形態の次に移動 表4 "故障・不具合時の現象"「ロータ」 同「ケーシング」 同「軸受」 同「メカニカルシール」 | 保全形態 故障・不具合 周期 検出方法 振動診断、異音、性能確認 漏洩、異音、(²)肉厚測定、性能確認 振動診断、潤滑油汚れ確認、異音、温度、触手 漏洩検知、異音、臭気検知、目視 漏洩検知、異音、触手(温度)、臭気検 | 保全形態 周期 故障・不具合 時の現象 振動増大、異音、性能低下 漏洩、異音、減肉(²)、性能低下 振動増大、潤滑油の汚れ、異音、温度上昇 漏洩、異音、臭い |

| | 同「フィルタ」 | 差圧 | 差圧上昇 |
|---------|--------------------------------------|---|---|
| | | | |
| | 同 「 クーラ」 | 温度、冷却能力・水量 | 温度上昇 |
| | 同「ストレーナ」 | 差圧、流量、温度 | 差圧上昇、流量減少 |
| | 同「サイクロンセパレータ」 | 压力、流量 | メカニカルシールの異常 |
| | 同 「フラッシングクーラ」 | 温度、冷却能力・水量 | 温度 <mark>上昇</mark> |
| | 同「シールリザーバ」 | 圧力、液レベル | メカニカルシール異常時に圧力上昇 / 低下、液レベル上昇 / 低下 |
| | 同 「 基礎、ベースプレート、 ペデスタル」 | 目視 | 割れ、腐食、損傷、ゆるみ |
| P49 | 5. 点検検査 | ポンプの検査は、日常点検 (開放を伴わない検査)、定期検査 (開放検査)臨時 検査及び試運転検査に区分する。 | ポンプの検査は、日常点検(開放を伴 わない検査)、定期検査(開放検査、 開放を伴わない検査)及び臨時検査及 び試運転検査に区分する。 |
| | 5.1 1 行目 | 運転中ポンプの | 運転中 <mark>の遠心</mark> ポンプの |
| | 表 5.1 (1/2) " 点検方法 " | 聴診棒(3箇所) | 聴診 (聴診棒) |
| | | 臭覚(ガス検)(1 箇所) | 臭 <mark>い</mark> (ガス検) |
| | | 聴覚(聴診棒 or 振動計) (1 箇所) | 聴診(聴診棒) |
| | | 触手 測定(振動計) (2箇所) | 触診(振動計) |
| | | 触手 計測 (温度計) (1 箇所) | 触診(温度計) |
| | | 目視、触手、温度計(1箇所) | 目視、触診(温度計) |
| | | 触手(温度計)(2箇所) | 触診(温度計) |
| | 同"判定基準" | 適正油面(1 箇所) | 管理値 |
| | 同"異常時の措置" | 停止、開放点検 (14箇所) | 停止後開放検査 |
| P50 | 表 5.1 (2/2) "点検項目" | 割れ、腐食、損傷ゆるみ(1 箇所) | 割れ、腐食、損傷、ゆるみ |
| | 同 " 異常時の措置 " | 停止後、脱液開放点検 (6箇所) | 停止後開放 <mark>検査</mark> |
| P51 | 5.2 1 行目 | 回転機の機能維持を目的と | 遠心ポンプの機能維持を目的と |
| P51 | 表 5.2 (1/5) の " 検査方法 " | 触手(3箇所) | 触 <mark>診</mark> |
| | | 計測(7箇所) | 測定 |
| | 表 5.2 (1/5) "判定基準" | 振れは製作者基準値内 (1箇所) | 振れは基準値を超えない |
| | 同 | 製作者許容値もしくは API 基準。(1箇所) | 隙間は管理値を超えない |
| | 同 | フレッティングコロージョンが軽微(1 箇所) | <mark>有害な</mark> フレッティングコロージョン が <mark>ない</mark> |
| | | 基準値(6箇所) | 基準値を超えない |
| | | フレッティングコロージョン(1 箇所) | 有害なフレッティングコロージョン がない |
| | | 摩耗、きず軽微(1箇所) | 有害な摩耗、きずがない |
| | | 振れは製作者基準値 (1箇所) | 振れは基準値を超えない |
| | | 摩耗、きず、腐食が軽微(1 箇所) | 有害な摩耗、きず、腐食がない |
| P52 | 表 5.2 (2/5) "検査項目" | カジリ、摩耗、腐食、ギャップ(1箇所) | かじり、摩耗、腐食、隙間 |
| | 同 " 検査方法 " | 目視、触手(計測)(1箇所) | 目視、触 <mark>診、測定</mark> |
| | | 計測(1 箇所) | 測定 |
| | | - | |

| | ■ "业学甘淮" | 商会 もず起告 / 0 笠に \ | 大字が座令 キヂがかい |
|-----|---|--|---|
| | 同 "判定基準" | 腐食、きず軽微 (2箇所) カジリ、…はあってはならない、ギャッ | 有害な腐食、きずがない かじり、はあってはならない。 隙間 |
| | | プは製作者基準値による | は基準値を下まわらない |
| | | 基準肉厚以上(2箇所) | 基準肉厚を下まわらない |
| | | 基準値(1箇所) | 基準値を超えない |
| | | 腐食が軽微 (3箇所) | 有害な腐食がない |
| P53 | 表 5.2(3/5)の"部位" | 軸受ころがり | ころがり軸受 |
| | | リテーナの破損、きず、フレッティング、 ボールにきず、磨耗、はめ合い | 内外面、胴づき部、はめ合い部 |
| | | コンストタントレベルオイルラ | コンスタントレベルオイラ |
| | 表 5.2(3/5)のころがり軸受の " 検査項目 " | 目視、触手、寸法計測 | リテーナの破損、きず、フレッティン グ、ボールにきず、摩耗、はめ合い |
| | 表 5.2(3/5)のころがり軸受の " 検査方法 " | 破損、きず、腐食、きず、磨耗がないこ と、はめ合いは製作者基準値による | 目視、触診、寸法測定 |
| | 表 5.2(3/5)のころがり軸受の "判定基準" | 補修、交換を検討する。 | 破損、きず、腐食、摩耗がないこと。 はめ合いは基準値を超えない |
| | 表 5.2(3/5)のころがり軸受の " 異常時の措置 " | 交換 | 補修又は交換 |
| P53 | 表 5.2 (3/5) " 検査方法 " | 目視、計測 (PT or 光明丹) (1箇所) | 目視(PT or 光明丹)、測定 |
| | | 目視、計測(PT)(1箇所) | 目視 (PT)、 <mark>測定</mark> |
| | | 計測(1箇所) | 測定 |
| | 同 "判定基準" | きず、剥離、変色、割れが軽微(1 箇所) | 有害なきず、剥離、変色、割れが <mark>ない</mark> |
| | | フレッティングコロージョンが軽微 (2 箇所) | 有害なフレッティングコロージョン がない |
| | | ピボット&肩の部分の摩耗が軽微 受金とにギャップがある(1 箇所) | ピボット&肩の部分に有害な摩耗が ない ピボットと受金が密着していない |
| | | コマ、ピンの摩耗が軽微(1 箇所) | コマ、ピンに有害な摩耗がない |
| | | きず軽微(1 箇所) | 有害なきずがない |
| | | 変形、摩耗が軽微 (1 箇所) | 有害な変形、摩耗がない |
| P54 | 表 5.2 (4/5) "判定基準" | 摩耗、きず、腐食が軽微(1 箇所) | 有害な摩耗、きず、腐食がない |
| | | 基準値(1 箇所) | 基準値を超えない |
| | | 摩耗、腐食、折損が軽微(1箇所) | 有害な摩耗、腐食、折損がない |
| | 同 下2行の"カップリング" | 表を分割し、 表 5.2 (5/7) とする。 | 表 5.2 (1/5) ~ (5/5) を表 5.2 (1/7) ~ (7/7) とする。 |
| P55 | 表 5.2 (5/5) "判定基準" | 腐食が軽微(2箇所) | 有害な腐食がない |
| | | 配管内のスケールが軽微(1 箇所) | 有害な配管内のスケールがない |
| P55 | 表 5.2(5/5)のハイベントの "検査項目"と"判定基準" | ハードスクリーンの閉塞、 | ハードスクリーンの <mark>詰まり</mark> 、 |
| | 同 下 2 行の"本体支持構 造物" | 表を分割し、 表 5.2 (7/7) とする。 | 表 5.2 (1/5) ~ (5/5) を表 5.2 (1/7) ~ (7/7) とする。 |
| P56 | 5.3 臨時検査 | 日常点検で異常の兆候が見られた場合、 予防保全を目的として開放検査を実施 する。検査項目は、概ね定期検査項目 表 5.2 に準じる。 | 日常点検で異常の兆候が見られたとき又は機器の健全性の確認を必要とする関連情報を入手したときに、予防保全を目的として開放検査を実施する。検査項目は、概ね定期検査項目表表之に準じる。 |
| | 5.4 試運転検査 1 行目 | ポンプの故障は点検整備後の起動時に | 整備・組立作業の妥当性の確認を目的 |

| | | 起きる | として、整備後に試運転を行いメカニカルコンディションが熱的に安定するまで経時的に下記の項目を確認することが一般的である。遠心ポンプの故障は 点検整備後の 起動時に起きる |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| | 5.4.2 4) | 軸受部の触手 | 軸受部の <mark>温度</mark> |
| P57 | 表 6.1 性能低下の "損傷要 因 " | 、異物の付着又は閉塞、 | 、異物の付着又は <mark>詰まり</mark> 、 |
| P57 | 表 6.1 "損傷要因"下から 2 升目 | 、スリーブベアリングの背当たり不良 すべり 軸 受 けの 背 当 た り 不 良 (2005.12.06 正誤表で訂正) | すべり軸受の背面当たり不良 |
| P58 | 表 6.2 点検項目・部位 | 、各隙間計測材質、 | 、各隙間 <mark>測定、</mark> 材質、 |
| | 表 6.3 点検項目・部位 | 、各隙間計測材質、 | 、各隙間 <mark>測定、</mark> 材質、 |
| P59 | 表 6.4.1 フレーキングの" 点 検項目・部位" | バランスホール閉塞、 、バランス 配管閉塞、 | バランスホール <mark>詰まり</mark> 、 、バラ ンス配管 <mark>詰まり</mark> 、 |
| P64 | 表 6.8 " 点検項目・部位 " | 、異物侵入経路摩耗 | 異物侵入経路、摩耗 |
| | 表 6.9 " 点検項目・部位 " | 、異物侵入経路摩耗 | 異物侵入経路、摩耗 |
| P66 | 表 8.1 の原因 30、36 | 閉塞 | 詰まり |
| P67 | 表 8.1 の原因 56 | 閉塞 (2箇所) | 詰まり |
| | 表 8.1 の原因 60 | 計測確認 | 測定確認 |
| P68 | 8.2.2 の " 原因 " | グランド圧低下 | スタフィングボックス圧低下 |
| | | グランド圧増加 | スタフィングボックス圧増加 |
| P69 | 8.2.3 の " 原因 " | 圧縮過多 | 面圧 (押し代)過多 |
| | | 圧縮過小 | 面圧 (押し代)過小 |
| P71 | 9.2 の " 名称 " の最上段 | 雨水侵入対策 | 雨水 <mark>浸入</mark> 対策 |
| | 9.2 の " 名称 " の 5 升目 | クエンスチームの侵入対策 | クエンスチームの <mark>浸入</mark> 対策 |
| | 9.2 の "目的 "の最下段 | フラッシングラインの閉塞防止 | フラッシングラインの <mark>詰まり</mark> 防止 |
| P72 | 9.3 の発熱の"状況&原因" | 吐出側閉塞により | 吐出側 <mark>詰ま</mark> りにより |

(回転機維持規格・第2章 遠心圧縮機)

| 頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
|-----|--|----------------|-------------------------|
| | 2.の1行目 | 付図2に | 遠心圧縮機の構造及び用語名称は、 |
| | | | JIS B 0132 (送風機・圧縮機用語)を |
| Daa | | | 参考とし、石油業界で一般的に用いる |
| P77 | | | 慣用語を使用する。 |
| | | | なお、補足として 付図 2に |
| | 4.の2行目 | 劣化・損傷状況の把握ができる | 劣化損傷状況を把握できる |
| D70 | 1 行目 | 過去の分解状況 | 過去の分解検査の状況 |
| P78 | 表4 | | 全面修正 (第2章の別紙参照) |
| P79 | 表 5.1 及び表 5.2 | | |
| ~ | 表 5.1 及 0 表 5.2 各表の列のタイトル | 異常時の処置 | 異常時の <mark>措置</mark> |
| P86 | 音表の例のタイドル | | |
| P79 | 表 5.1 | 停止、開放点検 | |
| ~ | 100 mg | 又は | 停止後開放検査 |
| P86 | 日代(7) 共市时(7)处直 | 停止、分解点検 | |
| | 5.1 の1行目 | 運転中回転機の | 運転中の遠心圧縮機の |
| | 表 5.1 ロータの" 点検項目" | 軸移動 | 軸移動、軸振動 |
| | 表 5.1 ロータの" 点検方法" | 軸移動計 | 軸移動計、軸振動計 |
| | 表 5.1 ロータの"判定基準" | 基準値 | 管理値 |
| | 表 5.1 " 点検方法 " | ドレン量計測(1箇所) | ドレン量測定 |
| P79 | 表 5.1 " 点検方法 " | 嗅覚(1箇所) | 臭い |
| 170 | 表 5.1 " 点検項目 " | 詰り(1箇所) | 詰まり |
| | | | 部位:本体支持構造物 |
| | | | 点検項目:割れ、腐食、損傷、ゆるみ |
| | 表 5.1 " 部位 " 軸受の下 | (右記を追加する) | 点検方法: <mark>目視</mark> |
| | | | 判定基準:異常がない |
| | | | 異常時の措置:停止、補修 |
| P80 | 表 5.1 " 点検項目 " | 詰り(3箇所) | 詰まり |
| | 5.2 文頭 | 回転機の機能維持を | 遠心圧縮機の機能維持を |
| P81 | 表 5.2 " 検査項目 " & " 判定 基準 " | 傷(各4箇所、計8箇所) | きず |
| | 表 5.2 " 検査方法 " | 計測(各3箇所、計6箇所) | 測定 |
| P82 | 表 5.2 " 検査項目 " & " 判定 基準 " | 傷(各3箇所、計6箇所) | きず |
| | 表 5.2 " 検査方法 " | 計測(1箇所) | 測定 |
| _ | | | |

| | 表 5.2 " 部位 " | ネジ (2 箇所) | ねじ |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---|
| P83 | 表 5.2 " 検査項目 " & " 判定 基準 " | 傷(8箇所) | きず |
| | 表 5.2 " 検査方法 " | 計測(1箇所) | 測定 |
| | 表 5.2 ":検査項目 " 最上段 | 傷、剥離、変色、割れ | 傷、剥離、変色、割れ、隙間寸法 |
| | 表 5.2 ":検査方法 " 最上段 | 目視、PT | 目視、 <mark>測定、PT</mark> |
| | 表 5.2 ":判定基準 " 最上段 | 傷、剥離、変色、割れが軽微 | 傷、剥離、変色、割れが軽微 基準値 |
| | 表 5.2 " 検査項目 " & " 判定 基準 " | 傷(各3箇所、計6箇所) | きず |
| 201 | 表 5.2 ":判定基準"上から | シャフトとの当り | シャフトとの <mark>当たり</mark> |
| P84 | 3升目 | シャフトとの片当り、強い当りがない | シャフトとの片 <mark>当たり</mark> 、強い <mark>当たり</mark> が |
| | | | ない |
| | | | 部位:本体支持構造物 |
| | 表 5.2 " 部位 " 軸受の下 | | 点検項目:割れ、腐食、損傷、ゆるみ |
| | (表の最下段) | (右記を追加する) | 点検方法: <mark>目視</mark> |
| | | | 判定基準:異常がない |
| | | | 異常時の処置: <mark>補修</mark> |
| P85 | 表 5.2 " 検査項目 " & " 判定基準" | 傷(各8箇所、計16箇所) | きず |
| | 表 5.2 (6/6) " ハイベント " | ハードスクリーンの閉塞、 (2箇所) | ハードスクリーンの <mark>詰まり</mark> 、 |
| P86 | 表 5.2 " 検査項目 " & " 判定 基準 " | 傷 (4 箇所) | きず |
| | | ・潤滑油圧力 | 1) 潤滑油圧力 |
| | | ・潤滑油温度 | 2) 潤滑油温度 |
| P87 | 5.3 3~7行目 | ・潤滑油フィルタ差圧 | 3) 潤滑油フィルタ差圧 |
| | | ・軸受振動 | 4) 軸受振動 |
| | | ・軸受温度 | 5) 軸受温度 |
| | | | 予兆が見られた場合又は、機器の健全 |
| | 5.4の1行目 | 予兆が見られた場合、予防保全を目的と | 性の確認を必要とする関連情報を入 |
| | | して・・・ | 手した場合に、予防保全を目的として・・・ |
| | 6.の 2 行目 | 各部・部品位の | 各部・部品 <mark>ごと</mark> の |
| | 表6 "損傷形態 " | 侵食(2箇所) | 浸食 |
| | 表6 "損傷形態 " | 傷(6箇所) | きず |
| P88 | 表6 "要因"上から2升目 | 、閉塞 | 、詰まり |
| | 表6 "要因"上から5升目 | ロータンバランス | ロータアンバランス |
| Doo | 表8 "原因" | 傷付き(2)、摺動傷(1)、きずつき(1) | きず付き(3)、摺動きず(1) |
| P90 | 表8 " 原因 " | ミスアライメントによる片当り | ミスアライメントによる片当 <mark>たり</mark> |
| | | | |

| P91 | 表8 " 原因 " | 傷付き (2 箇所) | きず付き |
|------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| P92 | 9.1.3 上から 2、3、5 行目 | 計測 (3箇所) | 測定 |
| | 9.2.3 上から 1、2 行目 | 当り(6箇所) | 当たり |
| P93 | 9.3.3 上から 1 行目 | 、回転環の面制度計測 | 、回転環の面制度 <mark>測定</mark> |
| | 9.5 上から 1 行目 | 侵食 | 浸食 |
| | 9.8 下から 2 行目 | などを計測する | などを <mark>測定</mark> する |
| P94 | 9.9 上から 1 行目 | 計測 | 測定 |
| | 9.11 上から 5 行目 | 計測 | 測定 |
| P95 | 表 9.1 "原因"上から1行目 | 錆を長期にわたり・・・ | さびを長期にわたり・・・ |
| P98 | 表 9.4 " 事例、概要 " | 圧縮機の能力が徐々に低下した。 | 圧縮機の <mark>性能</mark> が徐々に低下した。 |
| P99 | 表 9.5 " 対策、留意点 " | シールガスフィルターの | シールガスフィルタの |
| P102 | 付表7(1/11) 列のタイトル | 計測(2箇所) | 測定 |
| P104 | 付表7(3/11) 列のタイトル | スキマ | 隙間 |
| P106 | 付表 7(5/11)備考 | 計測 (2箇所) | 測定 |
| P109 | 付表 7(8/11) | 軸受け(4箇所) | 軸受 |
| P111 | 付表 7(10/11) | O-ring | 0 リング |
| P112 | 付表 7(11/11)手順 | 計測 (3箇所) | 測定 |

第2章の別紙

表 4 遠心圧縮機の保全形態と周期

| | i | 管理部位(単位) | 保全形態 | 周期 | 故障・不具合時の現象 |
|------|----------|-----------|--------|------------|-----------------------------|
| ロータ | | TBM | 4~8年 | 振動、異音、性能変化 | |
| ケー | ケーシング | | TBM | 4~8年 | 漏洩、異音、性能変化 |
| 軸受 | 軸受 | | ТВМ | 4~8年 | 異音、振動、温度変化 潤滑油の変化(水分、性状) |
| | メカ | ニカルシール | TBM | 4年 | 漏洩 |
| 軸 | ドラ | イガスシール | TBM | 4年 | 漏洩 |
| 軸封 | オイ | ルフィルムシール | TBM | 4~8年 | サワードレン量の変化 |
| | ラビ | リンスシール | TBM | 4~8年 | 漏洩 |
| カッ | プリ | ング | 共通編による | 3 | |
| | ± | タンク | TBM | 4~8年 | 漏洩、オイルレベル、汚れ、内面剥離 |
| | 軸受強制給油装置 | ポンプ | СВМ | - | 異音、振動、温度変化、性能変化 |
| | | クーラ | TBM | 4~8年 | 漏洩、温度変化(冷却効率) |
| | | フィルタ | СВМ | - | 差圧変化 |
| | 旦 | アキュームレータ | TBM | 4~8年 | 漏洩 |
| 付属装置 | シールガス装置 | フィルタ | СВМ | - | 差圧変化 |
| | | タンク | TBM | 4~8年 | 漏洩、オイルレベル、汚れ、内面剥離 |
| | シー | ポンプ | СВМ | - | 異音、振動、温度変化、性能変化 |
| | | クーラ | TBM | 4~8年 | 漏洩、温度変化(冷却効率) |
| | ルオイル装置 | フィルタ | СВМ | - | 差圧変化 |
| | 玄置 | ヘッドタンク | TBM | 4~8年 | 漏洩 |
| | | トランスファバリア | TBM | 4~8年 | 漏洩、潤滑油の変化(汚れ、性状) |

(回転機維持規格・第3章 往復動圧縮機)

| 頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| | 1. 適用範囲 上から 3~4 行目 | 具体的には、6.に示す"腐食"、"摩耗"、 "剥離"、"破断"などの劣化損傷の評 価方法や予防策を"日常点検"と"定期 検査"に分けて記載する。 | 左記を削除 |
| P113 | 2 . 機器の主な構造と用語 上から 1~2 行目 | 往復動圧縮機の構造及び名称は JIS B0132 (送風機・圧縮機用語)にて定める用語を基本とするが、日本国内の石油精製事業所で慣用的に使用されている用語がある場合はそちらを優先して用いる。 | 往復動圧縮機の構造及び用語名称は JIS B0132 (送風機・圧縮機用語)を 参考とし、石油業界で一般的に用いる 慣用語を使用する。 |
| | 2.最後の行 | なお、構造名称の補足として・・・ | なお、補足として・・・ |
| | 4.上から2行目 | 劣化・損傷 | 劣化損傷 |
| P114 | 4.上から2行目 | 基本保全形態と | 保全形態と |
| | 4.上から3行目 | 過去の分解状況・実績 | 過去の分解検査の状況・実績 |
| P114 ~ P118 | 表 4(1/9) ~ (9/9) | | 全面修正(第3章別紙1参照) |
| P119 | 5. 点検・検査 1 行目 | 回転機の検査は日常点検と定期検査及 び試運転検査に区分する。 | 回転機の検査は日常点検、定期検査 (開放検査、開放を伴わない検査)及 び <mark>臨時検査</mark> に区分する。 |
| 1119 | 5.1 日常点検項目 1 行目 | 運転中回転機の・・・ | 運転中の往復動圧縮機の・・・ |
| | 5.2 定期検査項目 1 行目 | 回転機の機能維持を・・・ | 往復動圧縮機の機能維持を・・・ |
| P119 | 表 5-1 の各表表題 | 表5-1の「(1/8)~(8/8)」 | 「(1/9)~(8/9)」に修正 |
| ~ P121 | 表 5-1 の各表の最上段にある"検査方法" | 検査方法 | 点検方法 |
| | | ガス検 (臭覚) | 臭い(ガス検) |
| | | 異音内:触診(振動計) | 削除、それに伴い判定基準も削除 |
| | 表 5-1(1/9) " 点検方法 " | ウオータジャケット内 温度:温度計 | (設置されている場合)を追加 |
| P119 | | 聴覚(聴診棒)(1箇所) | 聴診(聴診棒) |
| | | 触手(2箇所) | 触診 |
| | 同"異常時の措置" | ジャケット内部の点検、補修 | ジャケット内部の <mark>検査</mark> 、補修 |
| | 表 5-1(2/9) " 点検方法 " | による計測 | による <mark>測定</mark> |
| P120 | 表 5-1(3/9) " 点検方法 " | 触手、振動計 (1 箇所) 聴覚 (聴心棒) 触診 (振動計) | 触診(振動計) 聴診(聴診棒) 触診(振動計) |
| | 同 " 点検方法 " | 1) 聴覚(聴診棒) 2)触手(振動計)(1箇所) | 1) 聴診(聴診棒) 2) 触診(振動計) |
| P121 | 同"異常時の措置"4升目 | 分解点検を検討 | 分解検査を検討 |
| | 同"異常時の措置"6升目 | ・・・軸受部の分解整備を検討。 | ・・・軸受部の「停止後開放検査」 |
| | 表 5-1(8/9) " 点検方法 " | 1)目視、触手 | 1)目視、触 <mark>診</mark> |
| P122 | 表 5-1(9/9) | | 表追加(第3章別紙2参照) |

| 同"検査方法"4升目 水準器にて計測 | マンキャーフレッルナッド |
|--|---|
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 水準器にてレベルを測定 |
| (3 升目) 原因になる様な傷がた (6 升目) 促進するような傷、 | いこと 傷を「 <mark>有害なきず</mark> 」に修正 |
| P122 同 " 判定基準 " (5 升目) バルブ取付座に割れ、 (8 升目) 割れ、腐食がないこと | 割れを「有害な割れ」に修正 |
| (5 升目) 変形、傷、腐食 | 変形、きず、腐食 |
| (6 升目) により取替要否を判断 | により <mark>交換</mark> 要否を判断 |
| 同 " 異常時の措置 " (3 升目) シム調整にてレベル修 取替 (3 箇所) | 修正 シム調整にてレベル <mark>調整 交換</mark> |
| 表 5-2(1/9) " 検査項目 " 傷 (1箇所) | きず |
| 同"検査方法" 触手(1箇所) | 角虫言 |
| 同"判定基準" は漏れるような傷、腐食 | は漏れるような <mark>有害なきず</mark> 、腐食 |
| 同"異常時の措置" 、または取替え | 、または <mark>交換</mark> |
| 表 5-2(2/9) " 検査項目 " 傷 (3 箇所) | きず |
| P123 触手(3箇所) | 角虫言多 |
| 計測(2 箇所) | 測定 |
| 異常な偏磨耗、 (2箇所) 同"判定基準" 異常な磨耗、 (1箇所) | 有害な摩耗、 有害な摩耗、 |
| 傷(3箇所) | ੇ ਭੱ |
| 同 "異常時の措置" 、または取替え(1箇所) | 、または <mark>交換</mark> |
| 表 5-2(2/9) " 検査方法 " 触手 (3 箇所) | 触 <mark>診</mark> |
| P124 計測(2箇所) | 測定 |
| 同 " 判定基準 " 割れ、磨耗がないこと (3 箇所 |) 有害な割れ、摩耗がないこと |
| 同"異常時の措置" 取替(5箇所) | 交換 |
| 表 5-2(2/9) " 検査項目" 摺動傷、 (1箇所) | 摺動きず、 |
| 計測(4箇所) | 測定 |
| 触手(4 箇所) | 触診 |
| P125 (4 升目) 異常な摩耗、傷、 (7 升目) 、シール部に傷、 (8 升目) 摩耗、腐食、 (9 升目) 汚れ、詰まり、 (10 升目) 摩耗、ゆるみ | 有害な摩耗、きず、 、シール部に有害なきず、 有害な摩耗、腐食、 有害な汚れ、詰まり、 有害な摩耗、ゆるみ |
| 取替え又は取替(7箇所) | 交換 |
| 曲がり修正又は (1箇所) | 曲がり調整又は |
| 表 5-2(3/9) " 検査項目 " 傷 (4箇所) | きず |
| 計測(4箇所) | 測定 |
| 触手(8箇所) | 角虫 <mark>i</mark> 多 |
| P126 P126 P126 P126 P126 P126 P126 P126 | 有害な磨耗、きず、 全て <mark>交換する</mark> 有害な破損、硬化、 有害な折損、摩耗、 有害なきず 及び有害な"かだ" |
| 同"異常時の措置" 取替(10箇所) | 交換 |

| | | | 1 -011 |
|------|---------------------|---|--|
| | 表 5-2(4/9) " 検査項目 " | (1 升目) レベル測定 (9 升目) 傷 | レベル きず |
| P127 | 目" 捡木六汁" | 計測(3箇所) | 測定 |
| | 同 " 検査方法 " | 触手(3箇所) | 触 <mark>診</mark> |
| PIZI | 同 " 判定基準 " | (5 升目) 異常な汚れ (9 升目) 1) 傷、割れがないこと (12 升目) 摩耗、腐食がないこと | 有害な汚れ 1) 有害なきず、割れがないこと <mark>有害な</mark> 摩耗、腐食がないこと |
| | 同 " 異常時の措置 " | (1、8升目) 修正(2箇所) (5、11升目) 取替(2箇所) | 調整 交換 |
| | 表 5-2(4/9) " 検査項目 " | 傷(4箇所) | きず |
| | 同 " 検査方法 " | 計測(6箇所) | 測定 |
| | | 触手(1箇所) | 触 <mark>診</mark> |
| P128 | | 傷、剥離、割れがないこと(3箇所) | 有害なきず、剥離、割れがないこと |
| | 同"判定基準" | 磨耗、変形、割れがないこと(1 箇所) | 有害な摩耗、変形、割れがないこと |
| | | 損傷、摩耗、傷がないこと(1 箇所) | 有害な損傷、摩耗、きずがないこと |
| | 同 " 異常時の措置 " | 取替(8箇所) | 交換 |
| | 表 5-2(5/9) " 検査項目 " | 傷(3箇所) | 傷 |
| | 夜 5-2(5/9) 快直項日 | レベル測定 (1箇所) | レベル |
| | ■" (4) 本 → → → ** | 計測(5箇所) | 測定 |
| | 同 " 検査方法 " | 触手(2箇所) | 触診 |
| D100 | | (2、4升)傷(2箇所) | 有害なきず |
| P129 | 同"判定基準" | (9 升目) 剥離 (1 箇所) | 有害な剥離 |
| | | 取替(4箇所) | 交換 |
| | 同"異常時の措置" | 修正(1箇所) | 調整 |
| | 表 5-2(6/9) " 判定基準 " | 損傷 (1 箇所) | 有害な損傷 |
| | 同"異常時の措置" | 取替 (1 箇所) | 交換 |
| | 表 5-2(7/9) " 検査方法 " | 触手(1箇所) | 触診 |
| | | 異常な腐食、 (1箇所) | 有害な腐食、 |
| P130 | 同"判定基準" | 1)2)腐食、損傷がないこと 気密漏れがないこと | 1)2) <mark>有害な</mark> 腐食、損傷がないこと 気密漏れがないこと |
| | 同"異常時の措置" | 取替(3箇所) | 交換 |
| | 表 5-2(9/9) " 検査項目 " | (4 升目) 傷 | きず |
| | 同 " 検査方法 " | (1、4 升目) 触手 (2 箇所) (4 升目) 計測 | 触診 測定 |
| | 同 "判定基準" | (2 升目) 剥離、 | 有害な剥離、 |
| | | (4 升目) 磨耗、傷、 | 有害な摩耗、きず、 |
| P131 | 同"異常時の措置" | 取替 (2 箇所) | 交換 |
| | | | 日常点検で異常の兆候が見られた場 |
| | 5.4 臨時検査 | 点検で異常の兆候が見られた場合、予防 | 合又は、機器の健全性の確認を必要と |
| | | 保全を目的として・・ | する関連情報を入手した場合に、予防 |
| | | +P/5 (1)// | 保全を目的として・・ |
| P132 | 6. 上から3行目 | 損傷・劣化 | 劣化損傷 |
| | 6. 上から 5 行目 | 劣化 / 損傷 | 劣化損傷 |

| | 6.1.1 上から3行目 | シリンダライナを備えており、 | ンダライナを備えて <mark>いるため</mark> 、 |
|-------|-------------------------|---------------------|--|
| P112 | 6.1.1 上から 5 行目 | 分かっており、その主たる | 分かって <mark>いる。</mark> その主たる |
| | 6.1.1 下から 2 行目 | 耐圧部内面の目視点検も | 耐圧部内面の目視 <mark>検査</mark> も |
| | 6.1.3 上から 10 行目 | 「目視点検」 | 「目視検査」 |
| | 6.1.3 下から 6 行目 | 点検 " を行う。 | 検査 " を行う。 |
| P133 | 6.2 上から3行目 | HIC 鋼) るため、シリンダ耐圧部 | HIC 鋼) るため、 <mark>劣化損傷の程度</mark> <mark>は</mark> シリンダ耐圧部 |
| | 6.2 上から4行目 | 目視点検 | 目視検査 |
| | 6.3 下から3行目 | (主に触手) | (主に触 <mark>診</mark>) |
| D124 | 6.4 上から3行目 | 傷・腐食 | きず・腐食 |
| P134 | 6.4 下から2行目 | 計測 | 測定 |
| | 6.5 1 行目 | 劣化・損傷要因は | 劣化損傷の要因は |
| | 上から1行目 | 一定時間運転後の定期検査等に | 一定時間運転後の <mark>開放</mark> 検査等に |
| | 6.6 下から7及び8行目 | デフレクションの点検 (2 箇所) | デフレクションの <mark>測定</mark> |
| P135 | 6.7 下から6~7行目 | 分解・点検する | 分解・ <mark>検査</mark> する |
| | 6.7 下から 5 行目 | 目視点検 | 目視検査 |
| | 6.7 最後の行 | (運転時点検) | (日常点検) |
| P136 | 6.8 上から2行目 | 目視確認する。 | 目視検査する。 |
| 1 130 | 6.8 下から2行目 | 計測 | 測定 |
| P137 | 6.12 上から 1、2 及び 5 行目 | 劣化・損傷 (3箇所) | 劣化損傷の (|
| P138 | 9 上から1~2行目 | 劣化・損傷事例と | 劣化損傷の事例と |
| P155 | 付表 8.1 2.11 b) | 傷(3箇所) | きず |
| P157 | 付表 8.1 7.2 及び 7.211 | 計測(2箇所) | 測定 |
| P158 | 付表 8.2 1. | スキマ過大(1箇所) | 隙間過大 |
| P159 | 付表 8.2 14. | ピストン棒変位増加 | ピストン <mark>ロッド</mark> 変位増加 |
| P160 | 今後の留意点:下から3行目 | 点検 | 検査 |
| P164 | 今後の留意点 | 定期点検において、 | 定期検査において |
| P165 | 今後の留意点:最後の行 | 定期点検 | 定期検査 |
| P166 | 今後の留意点 | 定期点検において、 | 定期検査において |
| P167 | 今後の留意点 | 定期点検において、 | 定期検査において |
| P169 | 事象・概要:最後の行 | 分解点検 | 分解検査 |
| | | | |

第3章 別紙1

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (1/9)

| | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|----|--------------------------|--------------------|---------|--|
| | シリンダ耐圧部 | ТВМ | 2~8年ごと | 漏洩 |
| | シリンダヘッドガ スケット面 | ТВМ | 2~8年ごと | 漏洩 |
| | 弁取付座 | ТВМ | 2~8年ごと | 内部リーク、吐出ガス量低下 |
| | シリンダライナ | ТВМ | 2~8年ごと | 摺動面の傷・・リング異常摩耗 ライナ摩耗・・ピストン棒とパッキン ケース接触 |
| | シリンダライナ注 油口 | TBM | 2~8年ごと | 潤滑不良によるリング異常摩耗 |
| シリ | シリンダヘッドカ バー | TBM | 2~8年ごと | 漏洩 |
| ンダ | ヘッドカバー取付 ボルト | ТВМ | 2~8年ごと | ボルト損傷 |
| 本体 | シリンダヘッドカ バーガスケット面 | ТВМ | 2~8年ごと | 漏洩 |
| | ロッドパッキン ケースガスケット 面 | ТВМ | 2~8年ごと | 漏洩 |
| | ウォータージャ | СВМ | | 冷却効果低下、リングの異常摩耗 |
| | ケット | TBM (工水、 海水の場合) | 2~4年ごと | 冷却効果低下、リングの異常摩耗 漏洩 |
| | ロッドパッキン、 | СВМ | | ロッドパッキンリーク量増加 (ベント配管の温度上昇) |
| | ロッドパッキン ケース | ТВМ | 2~8年ごと | ロッドパッキンリーク量増加 (ベント配管の温度上昇) |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (2/9)

| - | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|----|----------------------------------|------|--|-----------------------------|
| | ピストン外面 | ТВМ | 2~8年ごと | 腐食 |
| | ピストンとライナ のクリアランス | TBM | 2~8年ごと | ピストンとライナの接触 |
| | ピストンエンドク リアランス | ТВМ | 2~8年ごと ただし、ピストン抜き取り再 組立て後は必ず測定するこ と | 異音 |
| | ピストン端面の ロッドおよびロッ クナット接触面 | ТВМ | 2~12 年ごと | ナットの緩み |
| ピ | ピストンとピスト ンロッドとの嵌合 面 | TBM | 2~12年ごと | ナットの緩み |
| スト | | CBM | | 吐出ガス温度上昇、吐出ガス量低下 |
| ン | CXIVIII | TBM | 2~8年ごと | 吐出ガス温度上昇、吐出ガス量低下 |
| _ | ー テンションリング | CBM | | 吐出ガス温度上昇、異音 |
| | 72232929 | TBM | 2~8年ごと | 吐出ガス温度上昇、異音 |
| | ライダリング | ТВМ | 過去のデータより寿命を推定(推定できない場合は4年ごと) | ピストンとライナの接触 |
| | | СВМ | ロッドドロップセンサでラ イダーリング摩耗量を日常 監視 | ピストンとライナの接触 |
| | ピストンロッド | СВМ | | ロッドパッキンリーク量 (ベント配管の温度上昇) |
| | (摩耗、 <mark>きず</mark> 、ラン アウト) | ТВМ | 2~8年ごと | ロッドパッキンリーク量 (ベント配管の温度上昇) |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (3/9)

| | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|-----|------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| | 吸込弁、吐出弁 | CBM | | 吐出ガス温度上昇、吐出ガス量低下、異音 |
| | 吸应开、吐山开 | TBM | 2~8年ごと | 吐出ガス温度上昇、吐出ガス量低下、異音 |
| 吸 | 吸込弁アンローダ | СВМ | | ロード変更の不調 |
| 込弁 | 機構 | TBM | 2~8年ごと | ロード変更の不調 |
| 1、吐 | クリアランスポ | СВМ | | ロード変更の不調 |
| 出弁 | ケット弁 | TBM | 2~8年ごと | ロード変更の不調 |
| | アンローダ《無段階 容量調整装置》(容 量制御ユニット) | CBM & TBM | 3年ごと(製作者基準による) | ロード変更の不調 |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (4/9)

| | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|----|-----------------|------|---------|-----------|
| 接続 | シリンダとの接続 ボルト | TBM | 2~8年ごと | 異音、振動 |
| 筒 | 中間シール | TBM | 2~8年ごと | 漏洩 |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (5/9)

| i | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|-----|--------------------------|------|------------------------|-------------------------|
| | クロスヘッド | TBM | 2~8年ごと | 振動、異音 |
| | ク ロ ス へ ッ ド シュー | ТВМ | クロスヘッドピンブッシュ 整備時に行う | 振動、異音、シューの損傷 |
| ク | クロスヘッドピン | ТВМ | 2~4年ごと | 振動、クロスヘッドピンブッシュ損傷 |
| ロス | クロスヘッドピン ブッシュ | TBM | 2~4年ごと | 振動、クロスヘッドピンブッシュ損傷 |
| ヘヘッ | クロスヘッドピン とブッシュ | ТВМ | 2~4年ごと | 振動、クロスヘッドピンブッシュ損傷 |
| ドガイ | クロスヘッド シュー取り付けボ ルト | TBM | 2~8年ごと | 振動、異音 |
| ド | クロスヘッドガイ ド | ТВМ | 2~8年ごと | 振動、接続ボルト部損傷 |
| | 油切リング | TBM | 2~8年ごと | 漏洩 |
| | 接続筒との接続ボルト | TBM | 2~8年ごと | 振動、接続ボルト部損傷 |
| | 内面塗装 | ТВМ | 2~8年ごと | 剥離した塗料による油フィルタ詰まり 発錆 |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (6/9)

| 1 | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|-----|----------------------|------|-----------------|-------------------------|
| | クランクケース | ТВМ | レベル測定 2~8年ごと | 振動、クランク軸デフレクション悪化 |
| クラ | | ТВМ | 接続ボルト 2~8年ごと | 振動、接続ボルト部損傷 |
| ンンク | 基礎ボルト | ТВМ | 2~8年ごと | 振動 |
| ケー | 内面塗装 | TBM | 2~8年ごと | 剥離した塗料による油フィルタ詰まり 発錆 |
| ス | クランクケース内 オイルバス | TBM | 2~8年ごと | 多量の軸受粉があれば軸受損傷 |
| | クランクケース内 給油配管各接続部 | TBM | 2~8年ごと | 軸受部損傷 |

| - | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|------|---|------|--|------------------------------------|
| | 油ヒータ | CBM | | 潤滑油の加温不足 |
| | | ТВМ | デフレクション計測: 2年ごと(過去の記録が安 定して入れば延長を検討可) | クランク軸、駆動機軸損傷、振動 |
| | クランクシャフト | ТВМ | 軸受部: 軸受点検時に行う | 軸受損傷、振動、異音 |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ТВМ | 駆動機側カップリング: 2~8年ごと | 結合ボルト、カップリングの損傷 |
| | | ТВМ | カウンターウェイト部 2~8年ごと | カウンターウェイト脱落 |
| ク | 主軸受 | ТВМ | 隙間及び摺動面: 据付後2年程度で検査を 行う(異常無ければ延長を検 討可能) デフレクション値異常の 場合は軸受の検査を検討 | 軸受損傷、振動、異音 |
| ランク・ | | TBM | クランクケース取付ボルト: 2~8年ごと | 振動、異音、軸受損傷 |
| ケー | スラスト軸受 | ТВМ | 2~8年ごと | 軸受損傷、異音 |
| ス | クランクピン軸受 | ТВМ | 隙間及び摺動面: 据付後2年程度で検査を 行う(異常無ければ延長を検 討可能) | 軸受損傷、振動、異音 |
| | | ТВМ | I部、給油穴: 2~8年ごと | コネクティングロッド損傷 給油不良によるクロスピンブッシュ損傷 |
| | コネクティングロッド | ТВМ | ビッグエンドボルト: 2~8年ごと | ボルト損傷 |
| | | TBM | スモールエンドボルト: 2~8年ごと | ボルト損傷 |
| | フレーム潤滑油 | ТВМ | 3 箇月ごと(過去の記録が安 定して入れば延長を検討可) | 潤滑不良による軸受、コネクティングロッドの案内部損傷 |
| | 注油器及び注油器 駆動機構 | ТВМ | 4~8年ごと | 注油不良によるリング異常摩耗 |
| | 軸端ポンプ | TBM | 4~8年ごと | 振動、異音 |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (7/9)

| 1 | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|------|-----------------------------|-----------|---|-----------------|
| | 保護装置 | ТВМ | 1) プラント停止時、又は定期切り替え時 2) プラント停止時、又は定期切り替え時 (1年ごとを目処) | 補助ポンプ不作動による軸受損傷 |
| 潤 | | CBM | | 差圧 |
| 滑油装置 | 潤滑油フィルタ(ラ インフィルタも含 む) | ТВМ | 4~8年ごと | 差圧 |
| | 補助油ポンプ | СВМ | プラント停止時、又は定期切替時 | 振動、異音 |
| | | TBM | 4~8年ごと | 振動、異音 |
| | 潤滑油クーラ(水 室・冷却管) | CBM & TBM | 海水使用の場合は、定期的な 開放検査要 (2~4年ごと) | 出口温度上昇、漏洩 |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (8/9)

| 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|------------|--------|----------|-----------|
| ジャケット冷却水シス | 潤滑油装置と | 潤滑油装置と同じ | 潤滑油装置と同じ |
| テム | 同じ | 個用本色に回じ | 潤滑油装置と同じ |

表 4 往復動圧縮機の基本保全形態と周期 (9/9)

| i | 管理部位(単位) | 保全形態 | 点検周期・時期 | 故障・不具合の現象 |
|-------------|----------------|------|---|------------------|
| | フライホイール | TBM | 接続ボルト: 4年ごと | 結合ボルト、カップリング部の損傷 |
| | | СВМ | リーマピン: 接続ボルトにゆるみが認 められた場合 | 結合ボルト、カップリング部の損傷 |
| そ の 他 | | СВМ | カップリング接続面: 接続ボルトにゆるみが認め られた場合 | 結合ボルト、カップリング部の損傷 |
| 補 | 基礎・架台 | TBM | 2~4年ごと | 振動 |
| 機 | ターニング装置 | ТВМ | 1) 歯面:8年ごと 2) リミットスイッチなどの 保安システム :4年ごと(起動時に実施) | 動作不良 |
| | 逆止弁 | TBM | 4~8年ごと | 漏洩 |
| | シリンダ潤滑油タ ンク | TBM | 2~8年ごと | 潤滑不良によるリング異常摩耗 |

第3章 別紙2

表 5.1 日常点検項目 (9/9)

| 部位 | 点検項目 | 点検方法 | 判定基準 | 異常時の処置 |
|------|------|------|------|---------|
| | 吸込圧力 | 圧力計 | 管理値 | 停止、分解点検 |
| | 吐出圧力 | 圧力計 | 管理値 | 停止、分解点検 |
| 運転状態 | 吸込温度 | 温度計 | 管理値 | 温度調整 |
| 建和八思 | 吐出温度 | 温度計 | 管理値 | 停止、分解点検 |
| | 吐出流量 | 流量計 | 管理値 | 停止、分解点検 |
| | 電流 | 電流計 | 管理値 | 停止、分解点検 |

(回転機維持規格・第4章 蒸気タービン)

| 頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 | |
|------|---|---|---|--|
| P171 | 1. 適用範囲 | 使用される蒸気タービン(入口温度が 430 以下) | 使用されるプロセス用回転機駆動 用(API 611 または API 612 準拠で設 計製作された入口温度が 430 以下 の)蒸気タービン | |
| | 2. 機器の主な構造と用語 | 各部の名称は、 JIS B 0127 (火力発電 用語)に準じるものとし、 付図 2 に | 各部の構造及び用語名称は、JISB 0127 (火力発電用語)を参考とし、石油業界で一般に用いる慣用語を使用する。 なお、補足として図2に | |
| | 表3の最後に升を追加 | | 管理部位 (単位) 構成部品等の名称 本体支持構造 物 基礎、ベースプレート、ペデスタル | |
| | 4. 管理部位ごとの標準的な 形態 上から 6 行目 | 、過去の分解状況・実績、 | 、過去の分解検査の状況・実績、 | |
| | 表 4 の配列を変更 | 管理部位 保全 故障検出 周期 (単位) 形態 方法 | 管理部位 保全 周期 故障・不 (単位) 形態 具合検出 方法 | |
| | 表 4 の" 故障・不具合検出方法 " 管理部位 "ケーシング" | 蒸気圧力、肉厚測定、振動 | 振動、異音、漏洩 | |
| | 表 4 の" 故障·不具合検出方法 " 管理部位 " 仕切板など " | 蒸気圧力、性能診断、振動 | 蒸気圧力、性能 <mark>確認</mark> 、振動 <mark>異音</mark> | |
| | 表 4 の" 故障・不具合検出方法 " 管理部位 "ロータ" | 振動、異音、回転数 | 振動、異音、回転数、性能確認 | |
| | 表 4 0° 故障·不具合検出方法" 管理部位 "軸封" | 目視、 | 漏洩 | |
| P173 | 表4の"故障・不具合検出方法" 管理部位 "軸受" | 振動、異音、触手(温度)、 潤滑油 | 振動、異音、 <mark>触診</mark> (温度)、 潤滑油 <mark>性状</mark> | |
| | 表 4 の" 故障·不具合検出方法" 管理部位 "過速度遮断子" | 開放検査又は作動テスト | 動作不良又は動作値不良 | |
| | 表 4 の 始障・不具合検出方法 " 管理部位 "ガバナ機構" | 運転中の制御状況確認 | 制御不良、動作不良、異常な回転数変 動 | |
| | 表 4 の" 故障・不具合検出方法" 管理部位 "非常遮断弁" | 作動テスト | 動作不良、漏洩 | |
| | 表 4 の" 故障・不具合検出方法" 管理部位 "オイルポンプ" | 異音・振動、圧力・流量、目視、 流量 | 異音、振動、圧力 <mark>不足、漏洩</mark> 、 流量 <mark>不足</mark> | |
| | 表 4 の" 故障·不具合検出方法 " 管理部位 " オイルフィル タ " | 差圧、目視 | 差圧、漏洩 | |
| | 表 4 の" 故障・不具合検出方法 " 管理部位 " オイルクーラ " | 温度、冷却能力・水量、目視 | 油温度、冷却水温度、冷却水量、漏洩 | |
| | 表 4 の" 故障・不具合検出方法 " 管理部位 " オイルタンク"" | 目視 | 漏洩、オイルレベル、汚れ | |

| Г | | | |
|--|---|--|--|
| P173 表 4 の最後に升を追加 | 管理部位 (単位) 保全 形態 期 本体 支持 構造物 でBM でBM でBM でBM でBM でBM でBM でBM でのより でのより | | |
| 5.1 日常点検項目 運転中回転機の | | | |
| 5.1 日常点検項目 運転中回転機の 表 5.1 の " 点検方法 " 触手 (軸受温度計) | 運転中の蒸気タービンの | | |
| 表 5.1 の 点検方法 | 触診(温度計) 停止後開放検査 停止後油交換 | | |
| | | | |
| 部位 点検項目 | 点検方法 判定基準 異常時の措置 | | |
| 表 5.1 の最後 9 段目に升を追加 本体支持構造物 割れ、腐食、損傷、 ゆるみ | 目視 異常がな 停止後開放検査 いこと | | |
| P174 | | | |
| が | と 判字甘進 男党時の世界 | | |
| 部位 点検項目 点検方法 | *アキータ /4 赤 声 | | |
| 主蒸気圧力 圧力計 主蒸気温度 温度計 | 基準値 連転条件変更 | | |
| 表 5.1 の最後 10 段目に升を 追加 | 基準値以下運転条件変更 | | |
| 排気温度 温度計 | 基準値以下 停止後開放検査 | | |
| 蒸気流量流量計 | 管理値 停止後開放検査 | | |
| 5.2 定期検査項目 回転機の機能維持を | 蒸気タービンの機能維持を | | |
| 表 5.2 の " 検査方法 " 計測 (4 箇所) | 測定 | | |
| 表 5.2 の " 判定基準 " | 1 m 辺り | | |
| 上から 4 升目 | 寸法 <mark>測定</mark> | | |
| 上から 2 升目 寸法計測 表 5.2 の " 異常時の措置 " | · 分 法 | | |
| 大から 5 升目 内部清掃 | 清掃 | | |
| 表 5.2 の " 異常時の措置 " P175 上から 1,5,13 升目 修正 (3 箇所) | 調整 | | |
| 表 5.2 の " 異常時の措置 " 上から 6,8,9,10,11,14 升目 修正 (6 箇所) | 整備 | | |
| 表 5.2 の " 異常時の措置 " 上から 7 升目 | 清掃 | | |
| 表 5.2 の " 異常時の措置 " 上から 12 升目 | 補修 | | |
| 表 5.2 の " 異常時の措置 " 分解 (10 箇所) | 開放 | | |
| | 点検に当たっては | | |
| 備考2 点検に当っては | 点検に <mark>当たって</mark> は | | |
| 備考2 点検に当っては 表5.2(2/10) "検査方法" 計測(5箇所) | 点検に <u>当たって</u> は <u>測定</u> | | |
| | | | |

| 表5.2 (3/10) "検査方法" 表5.2 (3/10) "異常時の措置" 部品交換 (9 箇所) | P176 | 表 5.2(2/10) "異常時の措置" 表 5.2(3/10) "検査項目" 上から 5 升目 同"検査項目"上から 6 升目 | 簡易補修 溶接補修 組付修正 部品交換 更新 ティスクの倒れ スラストカラー部の傷の | 補修又は交換 ディスクの倒れ スラストカラー部のきずの | |
|--|------|--|---|--|--|
| P178 表5.2 (4/10) " 判定基準" 下から 6 升目 表5.2 (4/10) " 異常時の措置" 下から 1 升目 を構御を | P177 | 表 5.2 (3/10) "検査方法" 表 5.2 (3/10) "異常時の措置" 表 5.2 (3/10) "異常時の措 | 計測(5箇所) 修正加工 部品交換 (9箇所) | 測定補修又は交換 | |
| 表5.2 (5/10) "異常時の措置" 触手 触診 | P178 | 表 5.2 (4/10) "判定基準" 下から 6 升目 表 5.2 (4/10) "判定基準" 下から 5 升目 1 m 当たり 表 5.2 (4/10) "異常時の措整備補修置" を構補修 置" 整備補修 数品交換 (12 箇所) | | 均一に当たること 1 m 辺り 補修又は交換 | |
| P180 表5.2 (6/10) "異常時の措置" 整備調整部品交換 (14 箇所) 補修又は交換 表5.2 (7/10) "検査項目" 冷却細管、管板の肉厚計測 冷却細管、管板の肉厚測定表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 1 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 5 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 5 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 5 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 6 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 7.8 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 7.8 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 9 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 9 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 8 升目表5.2 (7/10) "異常時の措置" 下から 8 升目表5.2 (7/10) "異常時の計算" 下から 8 升目表5.2 (7/10) "異常時の計算" 下から 8 升目表5.2 (7/10) "異常時の計算" 下から 8 升目表する5.2 (7/10) "異常時の計算" 下から 8 升目表する5.2 (7/10) "異常時の計算" 下から 8 升目表する5.2 (7/10) "異常時の計算》 下から 8 升目表する5.2 (7/10) "異常時の計算》 下から 8 升目表する5.2 (7/10) "異常時の計算》 下がら 8 升間表する5.2 (7/10) "異常時の計算》 下がら 8 升間表する5.2 (7/10) "異常時の計算》 下述表する5.2 (7/10) "異常的知識的知識的知識的知識的知識的知識的知識的知識的知識的知識的知識的知識的知識的 | P179 | 表 5.2 (5/10) "異常時の措置" 表 5.2 (5/10) "異常時の措 | 触手 点検整備 部品交換 又は 点検整備、交換 | 触診 | |
| 表5.2 (7/10) "検査方法" 計測 (3箇所) 測定 表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 1 升目 大から 1 升目 表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 4 升目 再組付け、修正 補修 表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 5 升目 部品交換 交換 表5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 6 升目 部品交換 交換 およう (2箇所) 東新 (2 箇所) 東新 (2 箇所) 東新 (2 箇所) 東新 (2 箇所) 東新 (3 首所) 交換 表5.2 (7/10) "異常時の措置" 下から 8 升目 東新 (3 首所) 交換 表5.2 (7/10) "異常時の措置" 下から 3,4,5 升目 東新 (3 首所) 交換 | P180 | 表 5.2(6/10) " 異常時の措置 " | 整備調整 部品交換 (14 箇所) | | |
| 置" 下から 1,2 升目 Phill (1) 表 5.2 (7/10) 注 (17) 肉厚計測を 肉厚測定を | P181 | 表 5.2 (7/10) "検査項目" 表 5.2 (7/10) "検査方法" 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 1 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 4 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 5 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 6 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 6 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 7,8 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 上から 9 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置" 下から 8 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置"下から 8 升目 表 5.2 (7/10) "異常時の措置"下から 8 升目 | 冷却細管、管板の肉厚計測計測(3箇所) 入換 再組付け、修正 部品交換 部品交換 部品の補修更新 (2箇所) 更新 応急補修、更新 | 測定 交換 補修 交換 交換 対像 対象 | |

| | 表 5.2(8/10)"検査方法" | 計測(3箇所) | 測定 | |
|----------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| P182 | 表 5.2 (8/10) "異常時の措 | | | |
| | | 部品交換 | 交換 | |
| | 表 5.2 (8/10) "異常時の措 | | 建修刀计六格 | |
| | 置"上から3-10升目 | 整備、部品交換 (7箇所) | 補修又は交換 | |
| | 表 5.2 (9/10) "異常時の措 | | | |
| | 置" | 分解 (5箇所) | 開放 | |
| D400 | 表 5.2 (9/10) "異常時の措 | +852+46 | | |
| P183 | 置" 上から3升目 | 部品交換 | 交換 | |
| | 表 5.2 (9/10) "異常時の措 | 分解清掃 | 口山六格 | |
| | 置 " | 部品交換 (5箇所) | 又は交換 | |
| | 表 5.2 (10/10) "検査方法" | 計測(4箇所) | 測定 | |
| | | 組付調整 | 進修又は交換 | |
| | | 部品交換 | 補修又は交換 | |
| | | 部品交換 | 交換 | |
| | | 部品交換 | 交換 | |
| | | 部品交換 | 交換 | |
| | | 部品交換 | ~.x | |
| | | 整備調整 | 補修又は交換 | |
| | | - 毛福剛是 - 部品交換 | | |
| D104 | · · · · · · · · · · · · · · · · · | 整備調整 | 補修又は交換 | |
| P184 | 表 5.2 (10/10 " 異常時の措置" 上の升より | 分解清掃 | 開放、清掃 | |
| | 直 上の介より | 部品交換 | | |
| | | 分解清掃 | 補修又は交換 | |
| | | 部品交換 | 交換 | |
| | | 部品交換 | 調整又は交換 | |
| | | 整備調整 | 则走入I&又IX | |
| | | 部品交換 | 調整又は交換 | |
| | | 整備調整 (1487) 表 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | |
| | | 分解清掃 | 開放、清掃 | |
| | | 部品交換 | 交換 | |
| | | | 日常点検で異常の兆候が見られた場 | |
| | | | 合又は、機器の健全性の確認を必要と | |
| | | | | |
| | | | する関連情報を入手した場合に、予防 | |
| P185 | | 実施する。検査項目は、概ね定期検査項 | 保全を目的として、開放検査を実施す | |
| | | 目表 5.2 に準じる。 | る。検査項目は、概ね定期検査項目に | |
| | | | | |
| | | | 準じる。 | |
| D400 | | 四年了內 | 100 144 一 古 | |
| P186 | 6.1.1 の表中 | 暖気不良 | 暖機不良 | |
| P188 | 6.1.3の 注(¹) | ロータンバランス発生し | ロータ <mark>ア</mark> ンバランス発生し | |
| P189 | 6.1.4 の表中 | グランド処理ライン閉塞 | グランド処理ライン詰まり | |
| | 6.1.4 の 注(¹) | グランド処理ラインの閉塞 | グランド処理ラインの <mark>詰まり</mark> | |
| <u> </u> | 6.1.5 の 注(¹) | 加速度 | <mark>過</mark> 速度 | |
| P191 | 表8(1/5)"対策"の13升 | ・・・を使用し過大力がかからない・・ | ・・・を使用し過大 <mark>な</mark> 力がかからない・・ | |
| | 目 | | | |

| P192 | 表 8 (2/5) "原因"の 2、 14、15 升目 | 閉塞(3箇所) | 詰まり | |
|------|---|------------------|------------------------------------|--|
| | 表 8(2/5)"対策"の15升 目 | 閉塞しているところ | 詰まっているところ | |
| | 表 8 (2/5) "原因"の 5 升 目 | 蒸気の缶石水異物が・・ | 蒸気の缶石、異物が・・ | |
| | 表 8 (2/5) "対策"の 5 升 目 | ・・正しく密着しなければならない | ・・・正しく密着するよう整備する | |
| | 表 8 (3/5) "原因"の5升 目 | 潤滑油不良 | 潤滑油粘度不良 | |
| P193 | 表8(3/5) "原因"の11升 目 | ガバナコンベンセイション | ガバナコン <mark>ペ</mark> ンセイション | |
| | 表 8 (3/5) "対策"の 5 升 目 | 適正油と取替える(粘度) | 適正油と取替える (粘度) | |
| P194 | 表8(4/5) "原因"の10升 蒸気中の固形物、水のキャリオーバパイプライン中のスケール混入 | | 蒸気中の固形物、水のキャリオーバ パイプライン中のスケール混入 | |
| P195 | 表 8 (5/5) "原因"の3升 目 | 軸受の摩耗増加 | 軸受の摩耗 増加 | |
| | 表 8 (5/5) "原因"の 7、 10 升目 | 閉塞(2 箇所) | 詰まり | |

(回転機維持規格)

(2005年12月6日)

51 頁

表 5.2**(1/5)**の部位「ウェアリングリング」の注「 (³) 」を「 (²) 」に修正。

表 5.2(1/5)の部位「軸受部」の注「(2)」を「(3)」に修正(2箇所)。

54 頁

表 5.2(4/5)の部位「軸封」の「検査項目」の欄記載項目を「検査方法」に移す。

表 5.2(4/5)の部位「軸封」の「検査項目」を全面修正。

表 5.2(4/5)の部位「スロットルブッシュ」の下の線 2 本を削除。

なお、上記のとおり修正したものを別紙に示す。

57 頁

表 6.1 の損傷形態「すべり軸受部磨耗、きず、かみ込み」の損傷要因の最後の「スリーブベアリングの背当たり不良」を「すべり軸受の背当たり不良」に修正。

58 頁

1 行目の「ターボ機会協会編」を「ターボ機械協会編」に修正。

62 頁

表 6.6.1 の損傷形態「摺動材の歪」の損傷要因の「保管中の経年劣化」を「保管中の経年変化」 に修正。

66 頁

表 8.1 **(2/3)** の原因 24 の「ケーシングウェアリングリング」を「ケースウェアリングリング」 に修正。

67 頁

注(¹)の1行目の「ターボ機会協会編」を「ターボ機械協会編」に修正。

70 頁

8.2.5 の備考(影響)の「早期摩損」を「早期摩耗」に修正(2箇所)。

72 頁

参考文献[2]の「ターボ機会協会編」を「ターボ機械協会編」に修正。

74 百

付図 2-2 の右側の番号欄下から 2 番目「051-2」を「051-1」に修正。

以上

表 5.2. 定期検査項目 (4/5)

| 部位 | | 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | 異常時の処置 | |
|---------|----------|------------------|-----------|----------------|---------------|--------|
| | | 回転環、固定環 | きず、割れ、欠損、 | 目視 | きず、割れ、欠損、腐食がな | 交換 |
| | | | 腐食 | | l1 | |
| | | パッキン(Oリン | きず、摩耗、変形、 | 目視 | きず、摩耗、変形、膨張、硬 | 交換 |
| | | グ、 V リング) | 硬化 | | 化がない | |
| | | スプリング、ベロ | きず、割れ、腐食、 | 目視 | きず、割れ、腐食、変形、ス | 交換 |
| | | ーズ | 变形 | | プリング力の低下がない | |
| | | スロットルブッ | スケール、汚れ | 目視 | スケール、汚れがない | 清掃 |
| | メカニカルシー | シュ | 摩耗、腐食、きず | 目視 | 摩耗、きず、腐食が軽微 | 交換 |
| | 二 力 | | 隙間寸法 | 測定 | 基準値 | 交換 |
| | ルシー | スリーブ | きず、摩耗、腐食 | 目視 | きず、摩耗、腐食、がない | 交換 |
| | ル | シールカバー | シート面のきず、 | 目視 (PT) | きず、歪、腐食がない | 補修又は交換 |
| | | | 腐食 | | | |
| | | その他 | フラッシング穴、 | 目視 | 詰まりがない | 清掃 |
| | | | クエンチング穴、 | | | |
| 軸 | | | クーリング穴、オ | | | |
| 封 | | | リフィス・フラッ | | | |
| | | | シングストレー | | | |
| | | | ナの詰り | | | |
| | | パッキン | ほつれ、合い口隙 | 目視 | ほつれ、合い口隙間、変形、 | 交換 |
| | | | 間、変形、硬化 | | 硬化がない | |
| | グラ | スリーブ | きず、摩耗、腐食 | | きず、摩耗、腐食がない | 交換 |
| | グランドパッキン | ランタンリング | きず、割れ、腐食、 | 目視 | きず、割れ、腐食、変形がな | 交換 |
| | | | 变形 | | 1 1 | |
| | ゔ | | 傾き、割れ、変形 | 目視 | 傾き、割れ、変形がない | 交換 |
| | | ボルト・ナット | 摩耗、変形、腐食 | 目視 | 摩耗、変形、腐食がない | 交換 |
| | | | | | | |
| | 키 | ラビリンス | 摩耗、腐食、折 | 目視 | 摩耗、腐食、折損が軽微 | 交換又は清掃 |
| | リン | | 損、詰まり | | 溝に異物の詰まりがない | |
| | ラビリンスシー | | | | | |
| | ル | | | | | |
| | | 部位 | 検査項目 | —————— 検査方法 | 判定基準 | 異常時の処置 |
| カップリング | | 共通編による | 5 | ı | | |
| ,,,,,,, | | | | | | |

(2005年12月15日)

2頁

故障率の備考3の数式

「
$$(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \frac{t_2}{t_1}$$
 $(t) dt 」を「 $(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \frac{t_2}{t_1}$ $(t) dt 」に修正。$$


7頁

1.4.2 **経済寿命**の上から 3 行目「ライフ<mark>ル</mark>サイクルコスト」を「ライフサイクルコスト」に修正。 13 頁

表3(1/2)の現象の"オイルホイップ流体ホイップ"の原因「·回転部静止部との接触時の乾性 摩擦」を「・滑り軸受の油膜力 · 水封細隙部の流体力」に修正。

13 頁

上記箇所の振動の特徴の図を下記のとおり修正。



15 頁

2.2.2 b)の「機器の使用による構成部品並びに取り合いの隙間、」を「機器の構成部品並びに取り合いの隙間、」に修正。

23 頁

表 5 (1/2)の損傷形態「フレーキング」の「軌道に転<mark>勤</mark>体ピッチ間隔」を「軌道に転動体ピッチ間隔」に修正。

24 頁

表5(2/2)の損傷形態「圧痕」の「軌道面・転<mark>勤</mark>面」を「軌道面・転動面」に修正。 同じく損傷形態「打痕」の対策の「プレス<u>庄</u>入」を「プレス<u>圧</u>入」に修正。 同じく損傷形態「異常摩耗」の原因の「異物進入」を「異物侵入」に修正。

35 百

下から 10 行目の「付属書 A 図 1 に示すように」を削除する。

41 頁

下から 6 行目の「**付属書 A 表 4、付属書 A 表 5**」を「**付属書 A 表 1、付属書 A 表 2**」に修正する。

42 頁

表題の「**付属書 A 表 4**」を「**付属書 A 表 1**」に修正する。

45 頁

表題の「付属書A表5」を「付属書A表2」に修正する。

以上

なお、このような訂正は石油学会 HP に公開しているので、今後定期的に HP を参照願いたい。